

# GODINNE\_YVOIR

## ANALYSE DU SITE



## Diagnostic du site

- D'une manière générale, le parking très minéral et sans organisation
- Plaine de jeux avec une large surface stérile en asphalté. Bien pour les vélos, mais pas pour s'y poser et profiter du bord de l'eau
- Ile NATURA 2000 intéressante pour observer des oiseaux et développer un pôle de biodiversité.
- Le halage est très étroit entre la voie d'eau et la propriété privée.
- Parc résiduel au niveau de Nord du site étudié.
- Le site est en dehors de la grosse navigation.
- Le Tirant d'eau est faible en dehors du faisceau de grosse navigation.
- Le site est situé dans une zone inondable



# GODINNE\_YVOIR

SITUATION EXISTANTE





# GODINNE\_YVOIR

PROPOSITION PHASE I.



# GODINNE\_YVOIR

PROPOSITION PHASE II.

